Beschreibung des Programms

Das Update-Programm IB2-SoftwAkt.exe ist ein Windows Programm.
Es ist geeignet für PC mit den Betriebssystem: Windows 7, Windows 8/8.1,
Windows 10 und Windows 11.

Vorbereitung zum Update

Bitte stellen Sie sicher, dass der geeignete USB-Treiber
installiert ist und die Kommunikation mit der Intellibox II
gegeben ist. Der geignete Treiber befindet sich auf der CD
zur Intellibox II. Alternativ können Sie diesen auf unserer
Website herunterladen.

Erst nach der Treiberinstallation den Anschluß der Intellibox II
an den Computer durch Verbindung des Computer Anschlusses mit
einem USB-Port des PC's per PC Interface-Kabel (Art.-Nr. 61070)
oder eines anderen USB-Kabels mit den Steckertypen A und B vornehmen.

Anschluß der Intellibox an die Stromversorgung durch Verbinden
von Klemme 5 und 6 des 6-poligen Schraubklemmsteckers mit dem
Wechselspannungsausgangs eines 15 V Trafos.

Ausführen des Programms

Starten Sie die IB2-SoftwAkt.exe.

Überprüfen Sie, ob die angegebene ComPort Nummer (ComPort Nr.:)
mit der ComPort Nummer übereinstimmt, die das
Uhlenbrock USB Interface auf Ihrem PC hat. Sie finden diese Angabe
im Geräte-Manager Ihres Windows-System.

Falls das nicht der Fall ist können Sie im Menü Datei - Optionen
die ComPort Nummer entsprechend anpassen.

Jetzt betätigen Sie den Knopf "Start Update" im
Hauptbildschirm des Programmes.

Das Update wird durchgeführt und Sie können den Fortschritt
im Hauptbildschirm verfolgen.

Achtung das Update kann bis zu 20 Minuten dauern.

Vorbereitung des mfx-Betriebs: Damit die Intellibox II gemeinsam mit Ihrem neuen mfu-Modul mfx-Loks auf Ihrer Anlage steuern kann in den Grundeinstellungen die Sonderoption 466 = 1 einstellen (hiermit wird das mfx-Format eingeschaltet). Danach muss die Intellibox II ausgeschaltet und wieder eingeschaltet werden.

SEHR WICHTIG!

Achten Sie darauf, dass auf KEINEN FALL während des Update-
Vorgangs die Verbindungen zur Intellibox (Stromversorgung und

Verbindung zum Computer) unterbrochen werden, da das zu einem dauerhaften Datenverlust führen kann.

Ist es trotzdem zu einer Unterbrechung gekommen, können Sie versuchen, durch einen erneuten Update-Vorgang das Update doch noch erfolgreich abzuschließen.